



Монтажная схема щита АСКУЭ на ТП, КТП, КТПН с возможностью считывания показаний с гальванически развязанной группы приборов учета по проводной линии RS485 и приборов учета по радиосвязи. Включение сигнализации – Выключатель.

1. Монтажный щит ЩМП 1-1 36 УХЛЗ ИЭК
2. Автомат питания щита АСКУЭ ВА47-29 1P 5A «С»
3. Автомат включения сигнализации ВА47-29 1P 2A «С»
4. Розетка DIN ИЭК
5. Сирена АСТ-10

В случае включения сигнализации с помощью iButton автомат включения сигнализации 3 не устанавливать